



CR-1000 EVO User's Manual




<p>B Backplate -Intel Backplate Contre Plaque 백 플레이트 背板</p>	<p>C Spacer -Intel Abstandshalter Entretoise 스페이서 套筒</p>	<p>D Mounting bracket Montagehalterung Support de montage 마운팅 브래킷 安装支架</p>
<p>E Screw -Intel Schraube Vis 나사 螺丝</p>	<p>F Thermal Paste Wärmeleitpaste Pâte thermique 열전달 그리스 散热膏</p>	<p>G Spacer -AMD Abstandshalter Entretoise 스페이서 套筒</p>
<p>H Screw -AMD Schraube Vis 나사 螺丝</p>		

Step1




Install the backplate to the motherboard and fix it with spacers
 Installieren Sie die Rückplatte auf dem Motherboard und befestigen Sie sie mit Abstandshaltern
 Installez la plaque arrière sur la carte mère et fixez-la avec des entretoises
메인보드에 백 플레이트를 설치하고 스페이스로 고정
 将背板安装到主板上，并用套筒固定

Step2




Install the mounting brackets and secure with screw
 Installieren Sie die Montagehalterungen und sichern Sie sie mit der Befestigungsmutter
 Installez les supports de montage et fixez-les avec l'écrou de fixation
장착 브라킷을 설치하고 고정너트로 고정
 安装支架并用螺丝固定

Step3




Applying the thermal paste on CPU evenly, and remove the protection film from copper base
 Tragen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf die CPU auf und entfernen Sie den Schutzfilm von der Kupferbasis
 Appliquez uniformément la pâte thermique sur le processeur et retirez le film de protection de la base en cuivre
CPU 씨멀 구리스를 고르게 도포하고 구리베이스에서 보호필름을 제거합니다
 将导热膏均匀地涂在CPU上，并取下铜底上的保护膜

Step4



Place the cooler on the CPU while aligning the screws to the backplate mounting points, secure with screwdriver.
 Setzen Sie den Kühler auf die CPU, während Sie die Schrauben an den Befestigungspunkten der Rückplatte ausrichten, und sichern Sie sie mit einem Schraubendreher.
 Placez le refroidisseur sur le CPU tout en alignant les vis sur les points de montage de la plaque arrière, fixez avec un tournevis.
라디에이터를 CPU에 놓고 동시에 뒷면에 나사를 맞추어서 드라이버로 고정시켜 주세요
 将散热器放在CPU上，同时将螺丝对准背板安装点，并用螺丝刀固定。


Step5



Connect the fan lead to the main board as shown in the figure above
 Verbinden Sie das Lüfterkabel mit der Hauptplatine wie in der Abbildung oben gezeigt
 Connectez le fil du ventilateur à la carte mère selon l'image ci-dessus
위 그림에서 팬 컨덕터를 마더보드에 연결
 依上图将风扇导线与主板连接

CR-1000 EVO User's Manual

Step1




Remove the plastic retainer of the AMD retention module, place the existing backplate back to MB

Entfernen Sie den Kunststoffhalter des AMD-Retentionsmoduls und setzen Sie die vorhandene Rückplatte wieder auf MB


Retirez le dispositif de retenue en plastique du module de rétention AMD, remplacez la plaque arrière existante sur MB

AMD 고정 모듈의 플라스틱 고정 장치를 제거하고 기존 백플리트를 다시 메인보드에 배치해 주세요

卸下AMD固定模块的塑料固定器，将现有的背板放回主板




Installation of AMD spacer column
Installation der AMD Abstandssäule
Installation de la colonne d'espacement AMD
AMD 간격 기둥 설치
安装AMD间隔柱



Install the mounting brackets and secure with screw
Installieren Sie die Montagehalterungen und sichern Sie sie mit der Befestigungsmutter
Installez les supports de montage et fixez-les avec l'écrou de fixation
장착 브라킷을 설치하고 고정너트로 고정
安装支架并用螺丝固定

Step4



Applying the thermal paste on CPU evenly, and remove the protection film from copper base


Tragen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf die CPU auf und entfernen Sie den Schutzfilm von der Kupferbasis

Appliquer uniformément la pâte thermique sur le processeur et retirer le film de protection de la base en cuivre

CPU 써멀 구리스를 고르게 도포하고 구리베이스에서 보호필름을 제거합니다

将导热膏均匀地涂在CPU上，并取下铜底上的保护膜

Step5



Place the cooler on the CPU while aligning the screws to the backplate mounting points, secure with screwdriver.


Setzen Sie den Kühler auf die CPU, während Sie die Schrauben an den Befestigungspunkten der Rückplatte ausrichten, und sichern Sie sie mit einem Schraubendreher.

Placez le refroidisseur sur le CPU tout en alignant les vis sur les points de montage de la plaque arrière, fixez avec un tournevis.

라디에이터를 CPU에 놓고 동시에 뒷면에 나사를 맞추어서 드라이버로 고정시켜 주세요

将散热器放在CPU上，同时将螺丝对准背板安装点，并用螺丝刀固定。

Step6



Connect the fan lead to the main board as shown in the figure above
Verbinden Sie das Lüfterkabel mit der Hauptplatine wie in der Abbildung oben gezeigt
Connectez le fil du ventilateur à la carte mère selon l'image ci-dessus
위 그림에서 팬 컨덕터를 마더보드에 연결
依上图将风扇导线与主板连接

CR-1000 EVO